

Причина аукциона – общее состояние авто.

Комплектация: 3.0 дизель 233 лс ,пневма, салон кожа.

2. ПТС: оригинал

3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3

4. Кол-во свободных полей: 0

5. Гарантия: нет

6. Кол-во ключей: 1

7. Сервисная книга: нет

8. Обслуживание/Последнее ТО: нет

9. Пробег подтверждение: автотека

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

11. Покраски и работы: полный окрас, крыша локально, без шпакли до 230 микрон

12. Повреждения: отслоение ЛКП на задних арках + коррозия, запотевание левой фары, отслоение лак на капоте диаметром 3*3 см, вмятина на ЗПК.

13. Диагностика: Фары: габариты, ближний, дальний свет: Не горит левый ближний свет, не горит левый дальний свет;

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Множественные критичные ошибки(см. Результаты диагностики);

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Порван пыльник передней правой нижней шаровой опоры;

ДВС. Жидкости: Течь масла в развале блока цилиндров, течь правой клапанной крышки, запотевание передней части двс, течь крышек ГРМ;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ ПТК 40%;

Система охлаждения. Жидкости: Течь антифриза в развале блока цилиндров;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ ЗТК 50%;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Трещины на сайлентблоках задней подвески;

Проверка под капотом: Порвана теплоизоляция декоративной накладке двигателя;

Насос ГУР. Жидкости: Низкий уровень жидкости гур;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь поддона ДВС, течь стыка ДВС и АКПП;

КПП: Течь трубок охлаждения акпп;

Стеклоподъемники: Неисправен авторежим стеклоподъемника двери водителя;

Распечатка результатов диагностики: Множественные ошибки;

Наружные зеркала: Неисправен привод регулировки правого наружного зеркала;

Парктроник задний: Неисправны датчики парковки;

ПЧ. Карданные валы: Запотевание сальников передних приводов;

Стеклоочиститель задний: Неисправен задний стеклоочиститель;

Турбоагнетатель: Масляное запотевание впускного тракта;

Панель приборов: Неисправны кнопки системы мультимедии, сломан фиксатор переднего подлокотника;

Ремень, цепь ГРМ: Посторонний шум при работе двс (требуется дополнительная диагностика);