

# РОЛЬФ СЕВЕР Фольксваген

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик Рубан Ирина Федоровна 07/11/1966

Контактный телефон 8 (916) 360-94-19



Автомобиль Suzuki/Grand Vitara

Рег. № У570ХК 799

Год выпуска 2007

Пробег: 190429

V.I.N. JSAJTD64V00230725



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горит правый дальний свет
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Не горит Правая птф
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний		X		Не работает в режиме омывателя
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Козлов С.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Рубан И.Ф.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение		X		Не горит задний плафон освещения салона
4	Работа люка крыши			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	

16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Не работает А/С
18	Запуск двигателя			X	
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки		X		Вибрация по салону на холостых оборотах
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла		X		Не работает обогрев заднего стекла
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Рубан И.Ф.

**Проверка под капотом**

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Замена масла АКПП, запотевание клапанной крышки двс, повышенная дымность а/м (синий дым)
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Трещины задней опоры двс
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		Не проверялось
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Рубан И.Ф.

**Комментарии, примечания**

<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Рубан И.Ф.

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			На приборной панели горит индикация температуры исправности ESP, мигает красная лампа нейтральной передачи полного привода (раздатки), пониженной передачи, и меж осевой блокировки, не вращается при езде заднее правое колесо- неисправность полного привода, ошибки по обрыву цепи выключателя межосевого дифференциала, неисправность цепи датчика цепи давления главного цилиндра, при диагностике на подъёмнике удалось удалить ошибки, полный привод работал корректно
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Присутствовали многочисленные ошибки удалены не все требуется Доп диагностика

**Комментарии, примечания**

<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Рубан И.Ф.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	

**Комментарии, примечания**


	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Рубан И.Ф.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Рубан И.Ф.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Рубан И.Ф.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Обильное запотевание на стыке ДВС и КПП, запотевание поддона ДВС
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
7	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Обильное запотевание на стыке КПП и раздатки
8	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников. сальников / подтекание			X	

11	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X		Вырезан катализатор
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера		X		Сквозная коррозия защиты ДВС

**Комментарии, примечания**


Проверил: Козлов С.С.

Клиент ознакомлен: Рубан И.Ф.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Разрывы задних опор заднего редуктора
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил: Козлов С.С.

Клиент ознакомлен: Рубан И.Ф.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличии)	X			Сгнило место крепления заднего правого продольного рычага к интегрированной раме, 2 болта крепления в воздухе из 3 болтов крепления, сквозная коррозия интегрированной рамы кузова а/м
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

**Комментарии, примечания**

--

<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Рубан И.Ф.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

