

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.07.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Центр"

Контактный телефон 8 (495) 785-19-50

Автомобиль Opel/Astra

Рег. № В009ВВ71


Год выпуска 2013

Пробег: 130149

V.I.N. XWLF0AHL48D0016280

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Скопы, царапины
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Не работает омыватель
14	Работа наружных замков	X			Не работает
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:					.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение		X		Не работает часть освещения переднего ряда сидений
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов		X		Царапины
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления		X		Низко схватывает педаль сцепления

17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения	X			Нет доступа к багажному отделению
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			Нет доступа к багажному отделению
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Механические повреждения, потертости
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Потертости
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье	X			Не зафиксирован задний ряд сидений
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье	X			Не зафиксирован задний ряд сидений
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Рекомендуется смазка петель
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Механические повреждения
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Нет доступа к багажному отделению
35	Состояние накладок педалей		X		Потертости
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X		Неровная работа двигателя
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Мамонов И.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней		X		Рекомендуется замена ремня, посторонние звуки
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП		X		Расслоение
11	Состояние АКБ	X			Слабый заряд АКБ
15	Проверка генератора		X		Рекомендуется доп проверка генератора
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Рекомендуется замена масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание со стороны клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X		Рекомендуется замена жидкости
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	

	главные тормозные цилиндры				
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Запотевание корпуса компрессора кондиционера				
	<b>Проверил:</b>	Мамонов И.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Мамонов И.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Мамонов И.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток 4 мм, неравномерный износ
3	Диски тормозные	X			Износ 99%

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Мамонов И.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток 5 мм
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ 99%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Мамонов И.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Замята соты, оторван ряд сот, мойка
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Замята соты, мойка
4	Шины/колесные диски	X			Предельный износ протекторов шин, вмятины на дисках, низкое давление в левом переднем колесе
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Мамонов И.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт правой стойки
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание по стыку с ДВС
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание		X		Запотевание со стороны сальника левого привода
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Подвеска ДВС/состояние картера/подтекание		X		Запотевание по стыку с ДВС

17	Поддон ДВС/Сальники колёв/вал/подтекание				Защита свалив по периметру поддона
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Мамонов И.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Расслоение сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Коррозия хомутов, соединительных элементов и кронштейнов крепления, следы ремонта
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Мамонов И.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Потертости бампера
6	Проверка задней панели кузова		X		Потертости бампера
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Мамонов И.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

