


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	BMW	Модель	3 серии
Год	01/01/2016	Пробег	202910 км
ВИН	X4X8A394X05E91998	Цвет	Черный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	02.11.2019/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Активный усилитель руля
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 23 Электрообогрев лобового стекла
- 24 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 25 Автоматический корректор фар
- 26 Центральный замок
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые задние
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система помощи при спуске
- 35 Система помощи при подъеме
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Лобовое стекло с подогревом
- 42 Навигационная система
- 43 Bluetooth
- 44 USB порт
- 45 Подогрев передних сидений
- 46 Передний центральный подлокотник
- 47 Обогрев рулевого колеса
- 48 Мультируль
- 49 Регулировка передних по высоте
- 50 Турбированный двигатель
- 51 Электроподъемники передние
- 52 Электроподъемники задние
- 53 Темный салон
- 54 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 55 Отделка кожей рычага КПП
- 56 Отделка кожей рулевого колеса
- 57 Индикатор внешней температуры
- 58 Датчик света
- 59 Датчик дождя
- 60 Затемненное зеркало заднего вида
- 61 Защита картера двигателя
- 62 Спортивная подвеска
- 63 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Конденсат/влага в правой фаре; Левая фара 21 года
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка размазывает
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3			X	
6		X		Просадка левой подушки
7			X	

8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Посторонний шум гул/свист от турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Диски
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Расстрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Отслоение поперечных нижних сайлентблоков рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Гул редуктора
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	Произведен качественный кузовной ремонт у дилера
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Карачев А.В. Подпись:		Горшенина Н.В. Подпись:	Телефон:	Дата: