



Тойота-Ясенево


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 06.11.2023

Заказчик: Найденов Денис Аржанович 28/05/1995  
 Контактный телефон: 8 (910) 424-03-34  
 Автомобиль: Kia/Rio  
 Рег. №:  
 Год выпуска: 2014  
 Пробег: 170920  
 V.I.N.: Z94CB41ABER201940



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег  
 Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Требуется полировка левой фары. Следы проклейки стекла правой фары.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков	X			Не закрывается со штатного замка.

Комментарии, примечания


Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Найденов Д.А.

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев левого зеркала.
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки сидений		X		Имеется запах от сиденья водителя

14	Состояние обивки потолка		▲	■	Усилен черными левыми солнцезащитными козырьками.
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	■	Недостаточно холодит
17	Проверка стояночного тормоза			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X	■	Запотевание под масляным фильтром; Запотевание под масляным фильтром
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		■	Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание насоса ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Сломан трос открытия капота.				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; С1208 нет сигнала/недействительный сигнал датчика скорости и заднего левого колеса.
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого

## Комментарии, примечания

Коррозия т.д., следы перегрева. Скрип опорных подшипников.

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Найденев Д.А.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	

## Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Найденев Д.А.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Криво установлен, результат ДТП. Поврежден.
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Криво установлен, результат ДТП.
4	Шины/колесные диски			X	

## Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Найденев Д.А.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки

5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждены.
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Запотевание трубок охлаждения масла АКПП.				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы аварии передней части автомобиля, требуется углубленная диагностика.
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Найденов Д.А.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

