


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.07.2024

Марка	Honda	Модель	Jazz
Год	01/01/2012	Пробег	204196 км
ВИН	LUCGG3840C3215459	Цвет	Черный
Двигатель	1339 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.05.2014/Нет
Предварительная оценка	800000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Обогрев зеркал
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Галогеновые фары
- 12 Парктроник
- 13 Антипробуксовочная система
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Парктроник передний
- 16 Парктроник задний
- 17 Камера заднего вида
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Мультируль
- 20 Отделка кожей рычага КПП
- 21 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Замутнение
2			X	
4			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
9			X	
10		X		Затертости; Сколы
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Перешит
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибка в блоке управления кузовом.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	
Клиент ознакомлен:	

Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные	X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние	X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X		Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		стук рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)	X		Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних	X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге

5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Теркин П.С. Подпись:		Рудковский МА. Подпись:	Телефон:	Дата: