


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

31.05.2024

Марка	Nissan	Модель	Qashqai
Год	01/01/2019	Пробег	156244 км
ВИН	Z8NFBAJ11ES088733	Цвет	Белый
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.05.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Бортовой компьютер
- 13 АУХ
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Система курсовой устойчивости
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 USB порт
- 20 Мультируль

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Повреждены; Повреждены
2			X	
3			X	
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин АЮ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23		X		Установлено неоригинальное ветровое стекло без обогрева
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28			X	
29			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	
				Состояние обивки сидений: Заднее левое

32	сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

--	--

Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки при включении передач.
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; Следы ремонта торпедо; Срабатывание правой боковой шторки безопасности, не подключена.
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			19гв. Не подключены
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Замят радиатор; Замят радиатор
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	X			Замят радиатор; Замят радиатор
4	Шины/колесные диски			X	1023гв. Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:		Данилин А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	

5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт, Попнут правый лонжерон; Следы сварки на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Жилин А.Ю. Подпись:		Родионов А.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: