


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

11.06.2024

Марка	Toyota	Модель	Corolla
Год	01/01/2008	Пробег	188052 км
ВИН	JTNBV58EХ0J049669	Цвет	Серый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	3	Гарантия до	08.05.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Поддон в багажнике
- 16 Омыватель фар
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Противоугонная сигнализация
- 25 Иммобилайзер
- 26 Замок руля
- 27 Замок капота
- 28 Блокиратор КПП
- 29 Isofix/LATCH
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник задний
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Мультируль
- 41 Регулировка передних по высоте
- 42 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 43 Электроподъемники передние
- 44 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Накладки на пороги
- 48 Лакокрасочное покрытие металлик
- 49 Индикатор внешней температуры
- 50 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
5	X			Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
10			X	
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Загрязненность; Продавлена боковина
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39	X			Протерты
40			X	
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2		X		Износ

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибка в истории
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей	X			Нет второго ключа; Нет второго ключа
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние			X	

пыльников, течь тормозной жидкости				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны	X		Отсутствует тормозные щитки
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Коробка переключения передач		X	
6	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки	X		Сильная коррозия торм трубок Сильная коррозия горловины топливного бака
5	Выхлопная система (глушитель)		X	Сильная коррозия фланца
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели
7	Проверка днища кузова		X	Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и				

Выкупу
Самко И.В.
Подпись:

Акаткин АИ.
Подпись:

Телефон:

Дата: