


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

02.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	XRAY
Год	01/01/2018	Пробег	105331 км
ВИН	XTAGAB110J1110493	Цвет	Коричневый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	23.04.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 АУХ
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Блокировка задних дверей
- 18 Имобилайзер
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 USB порт
- 23 Подогрев передних сидений
- 24 Мультируль
- 25 Электроподъемники передние
- 26 Электроподъемники задние
- 27 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10	X			Трещина лобового стекла
11			X	
13			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло вод. дверь
12	X			Повреждено левое зеркало
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20	X			Проскальзывание сцепление; Вибрация при работе сцепления
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по катализатору
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X		Запотевание корпуса КПП
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Нефёдов К.И. Подпись:		Мнахова А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: