


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.07.2024

Марка	SsangYong	Модель	Actyon
Год	01/01/2013	Пробег	272173 км
ВИН	RUMA0A18SD0002267	Цвет	Серый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.07.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Иммоилайзер
- 15 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 USB порт
- 19 Электроподъемники передние
- 20 Электроподъемники задние
- 21 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Замупнение фар
2			X	
3			X	
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь
12	X			Не работает регулировка левого зеркала
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	Потертости; Потертости
18			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19			X	
20		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28			X	
29			X	
30		X		Сильная продавленность; На все сидения установлены чехлы
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум; Течь насоса ГУР; Шум насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари)
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	13гв
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			На приборной панели горит индикация неисправности подушек безопасности.
7	Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска	X			следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; На подушке безопасности переднего пассажира установлен нештатный разъем с разрывом и последующим соединением штатных проводов.
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 19гв

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний			X	

	карданный вал				
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Коррозия подрамника.
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Замытие концевика левого переднего лонжерона
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Замытия в нижней части
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Шурманов А.И. Подпись:		Андреева Е.Ю. Подпись:		Телефон:	Дата: