

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: бампера, передние крылья, капот, заднее правое крыло. Кузов: есть повреждения по кузову (см. фото)
Комплектация: климат, камера, ксенон, кожаный мультируль, салон ткань, датчики света/дождя.

Технический осмотр

Примечание:

ПТК/ЗТК-60%, свечи в норме, компрессия в цилиндрах 13,8-14,2 кг/см³ - норма, задиров нет, сколы на л/с, течь прокладки клапанной крышки, сальника левого привода, сильная течь в районе поддона АКПП, порван пыльник правого наружного ШРУСа, забиты радиаторы, изношены с/б нижних рычагов передней подвески, не работает стояночный тормоз, люфт в стойках переднего стабилизатора.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да