Вероятно, перевертыш (либо меняли крышу)

Не закреплен логотип на рулевом колесе

Отсутствует крышка на диагностическом разъеме

Следы кузовного ремонта