1. Сведения о авто

ЛОТ №			

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	**Описание**
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

Примечание:

3. Технический осмотр

Примечание:

ПТС- оригинал Собственники-1 КД- АКБ-перезарядить. Не работает- повторитель правого зеркала, парктроник задний, регул. правого зеркала, сирян. тормоз. Заменить- щетки, привод. ремень и ролик, свечи, 3-ю опору и салентблоки подрамника. Нет заглушки выхл. трубы в заднем бампере. Моргает подсветка в дверях. Затерта кнопка ЦЗ. Прикуривателя нет. Сломана кнопка стеклоподъемников. БОлтается водит. сидение. Горит ощибка Check Engine. Глючит блок кнопок стекоподъемников двери водителя. Щелкает постоянно цз. При включении зажигания моргает лампа зарядки АКБ и подсветки климата. ОЖ-20 ниже минимума, низкая плотность. Торм. жидкость срочная замена. Сломаны фиксаторы катушек зажигания. Компрессия- 13,6 13,5 10,4 11,4 Мерили 2 раза! ФОТО В КАРТОЧКЕ АМ! Течь антифриза из под турбины. Мойка подкапотного пространства. Отломан и отсутствует основание для упора капота. Сломан язычек фиксатора провода к катушке 4-го цилиндра. Сломан фиксатор патрубка вентиляции картерных газов. Горит чек, ошибка 1 лямбда зонд, обрыв цепи. Самопроиз. включается магнитола. ПТК-7,5 ПТД-20 ЗТК-0,5 эксплуатация запрещена ЗТД-10 деформация и загрязнение радиатора кондиционера. Протектор-6мм Отсутств. 1 колпак колесного диска. Замена передних стоек стабилизатора. Течь поддона. Сильное запотевание КПП, подтеки масла. Запотевание флянцев внутренних шрусов. Сломаны пыльники днища. Треснута губа переднего бампера. Правая задняя стойка стабилизатора замена. Ошибки- 1 лямбда зонд обрыв цепи. Электроника коробки передач отсутствие сообщений от электроники рулевой колонки. Блок управл. рулевой колонки нет сигнала. Комбинация приборов ограничение работы в связи с отсутствием сообщения. Головное устройство кл.58 регулировка яркости нет сигнала. Зад. лев. цетральный датчик короткое замыкание.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет