Примечание:

Посторонний шум в работе двигателя.
Сколы: Капот, передний бампер, передние крылья, стойки передние, крыша, задняя левая дверь, заднее левое крыло, крыло заднее правое, дверь задняя правая, дверь передняя правая,
Царапины: водительское сидение, задний диван, задний бампер, ручка открывания двери пассажира с внутренней стороны задней правой двери, крыло переднее правое,
Вмятина: Дверь передняя левая.
На лобовом стекле имеется скол.
Потертости: водительское сидение, Корректировка пробега.

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: течь масла с клапанной крышке двс, не открывается лючок бензобака, коды отказа, поврежден штатный пластик защиты двс, запотевание патрубка турбины, повышенный шум при работе двс предварительно ремонт головки блока цилиндров, защиты нет, запасное докатка

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	