Примечание:

Нет подушек безопасности.
Очаги коррозии: передние и задние крылья, порог левый и правый, левые и правые двери, крышка багажника.
Сколы: решетка радиатора, капот, лобовое стекло, крыло переднее левое.
Царапины: проемы дверей, дверь задняя правая.
Притертости: задний бампер.
Потертости: рулевое колесо.
Запотевание передних фар.
Трещины: передний бампер, задний бампер.
Вмятина: проем двери задней левой.
Замок открывания крышки багажника не работает.

Технический осмотр

Примечание:

обязательные работы* заменить, замок капота* Запотевание фар* подсветка номера* заменить радиатор системы охлаждения , блок вентиляторов системы охлаждения ДВС- радиаторы не закреплены сломаны крепления имеются течи и повреждения- производился ремонт передней панели кузова авто- диагностика радиатора A/C * A/C - не работает* не работает или удалён катализатор* не исправна система SRS- ,было открытие подушки со стороны водителя- подушка отсутствует* Не эффективная работа стояночного тормоза- диагностика* течь корпуса термостата* Заменить рычаги задней подвески* заменить сцепление!* омыватель лобового стекла* крепление приёмной трубы глушителя* подогрев сидений

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	