

Примечание:

Окрас – ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНЫЙ ОКРАС. Повреждения – ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ ГНИЛЫЕ , ПРИТЕРТОСТИ БАМПЕРОВ, ЦАРАПИНЫ И СКОЛЫ ПО КРУГУ.

Технический осмотр

Примечание:

1. Не горят перед.габариты2. Не горят перед.ПТФ(разбиты)3. Не корректно работает трапеция дворников(ремонт/замена)4. Не работает обогрев зеркал и зад.стекла5. Не работает зад.омыватель стеклаб. Требуется регулировка стояночного тормоза7. Плохо и не корректно работают стеклоподъемники8. Салон загрязнен9. Порван трос капота10. Требуется замена всех щеток стеклоочистителя11. Не горит индикация полного привода12. Отсутствуют расширители колесных арок13. Затерто лобовое стекло14. Гул при движении15. Не работают внешние замки дверей16. Требуется замена колес17. Требуется замена зад.стоек стабилизатора18. Не работает А/С19. СУХОЙ ЩУП ЖИДКОСТИ ГУР20. Антифриза меньше минимума по расширительному бачку21. Течь клапанных крышек22. МАСЛА В ДВС МЕНЬШЕ МИНИМУМА23. Не закреплена решетка радиатора24. Сломаны крепления фар25. СУХОЙ ЩУП АКПП26. Люфт в перед.прав.ступичном подшипнике27. Не закреплена горловина топливного бака28. Торм.колодки перед.-4мм, зад.-4мм29. Запотевание шлангов АКПП у радиатора30. Запотевание переднего моста31. Запотевание поддона и левой стороны ДВС32. Требуется замена перед.втулок стабилизатора33. Порван пыльник ШРУС перед.лев.внутр (возможно замена ШРУС)34. Течь на стыке ДВС и АКПП35. Запотевание РКПП36. Трубки,шланги,проводка закреплены не штатно37. Коррозия/течь топливного бака38. Требуется ремонт или замена переднего карданного вала39. Сквозная коррозия траверсы АКПП40. Коррозия выхлопной системы41. **НЕ ЧИТАЕТСЯ VIN-НОМЕР**42. Нет доступа к штатному инструменту43. Сломан кожух вентилятора44. Разрыв сайлентблоков торсионов45. Диагностика электрооборудования в приложении

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	