

## Пеликан-Алтуфьево

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.10.2023

Заказчик АО "ГОЛЬФ", Филиал "ВЕШКИ"

Контактный телефон 8 (495) 787-07-07

Автомобиль Peugeot/307

Рег. № Т272СН35



Год выпуска 2005

Пробег: 250000


V.I.N. VF33CNFUK83797283

Предыдущее ТО:                                          

Следующее ТО:                                          



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы; Не горит центральный стоп-сигнал
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний	X			Повышенный люфт кулис; Заклинил механизм стеклоочистителя; Останавливается в случайном месте на стекле, работают при включении зажигания не смотря на положение выключатель "0"
13	Стеклоочиститель задний		X		Нет подачи воды
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы	X			Не работает АС

	вентиляции/кондиционирования/отопителя				
16	Проверка работы сцепления	X			Шум выжимного подшипника; Сильный люфт кулисы КПП, замена сцепления - износ, посторонний звук при нажатии педали сцепления,
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла	X			Не работает
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки
10	Состояние подушек КПП			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь термостата
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Сильный стук при работе ДВС, требуется капитальный ремонт ДВС, отсутствует крышка бачка омывателя				



	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Два вес в масле
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Деформация днища а/м у разных местах, сквозная коррозия,					



