

Примечание:

2008г. 3,8 акпп, Тип привода: Полный, 250 л/с, 4 владельца, 2 ключ
Комплектация:
Климат-контроль
Мультируль
Монитор для задних пассажиров(наушники пульт)
кожа
Кузов:
Кузов Решетка в переднем бампере Треснут критич.(требуется замена детали)
Крыло переднее левое Крыло Вмятина 7-25см
Крыло переднее левое Расширитель Вмятина с царапиной 4-7см
Стекло Стекло ветровое(лобовое) Треснут критич.(требуется замена детали)
Дверь задняя правая Дверь Царапина(Царапины) средняя (не полируется)
Крыло заднее правое Крыло Царапина(Царапины) средняя (не полируется)
Дверь багажная (пятая) Дверь Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Окрас: не выявлено

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:
Электроника и освещения Лампа подсветки номерного знака (правая) Не функционирует
Тормозная система Стояночный тормоз Не отрегулирован
Электроника и освещения Лампа подсветки корректора фар Горит аварийная лампа неисправности
Рулевое управление/подвеска/шасси Подшипник ступицы (правая сторона) Люфт
Рулевое управление/подвеска/шасси Втулки стабилизатора Требуется замены
Рулевое управление/подвеска/шасси Втулки заднего стабилизатора Требуется замены
Посторонний звук при работе ДВС, сильнее всего слышен в районе ремня ГРМ и на патрубках помпы. Для дальнейшей диагностики рекомендуется осмотр натяжителя ремня ГРМ и осмотр насоса охлаждающей жидкости.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да