

Описание

4 владелец

срабатывали передние подушки безопасности, установили новые подушки.

Окрасы: Водительская дверь, передняя часть заднее правое крыло, заднее левое крыло.

Диагностика

Не проводилась