

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ВМЯТИНЫ: НА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКЕ, НА ЗАДНЕМ ПРАВОМ КРЫЛЕ, НА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ , НА ЗАДНЕМ ЛЕВОМ КРЫЛЕ, ВМЯТИНЫ НА ПЕРЕДНЕМ ЛЕВОМ ДВЕРИ . ТРЕСНУТ ЗАДНИЙ БАМПЕР. ТРЕСНУТО ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. БЕЗ ВТОРИЧНОГО ОКРАСА.

Технический осмотр

Примечание:

Треснуто лобовое стекло, рекомендуется заменить все щетки стеклоочистителя, отломан отражатель водительской двери, отсутствует прикуриватель, жесткая педаль сцепления, не горит подсветка номера, не функционирует пассажирское зеркало на поворот вправо, не холодит кондиционер-есть ошибка по кондиционеру- утечка хладагена, свечи и компрессия в норме, при эндоскопировании обнаружены потертости во всех цилиндрах, запотевание в районе форсунок инжектора и на клапанной крышке. Замяты соты радиатора кондиционера, гул заднего правого и переднего правого подшипника ступицы, течет передний сальник коленовала, износ передних и задних тормозных колодок 20%, масло в ДВС на минимуме, не горит подсветка плафона в потолке.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да