

### Примечание:

2011г. 2,0 коробка-робот, Тип привода: передний привод, 200 л/с, 2 владельца, 2 ключ  
Комплектация:  
Мультируль  
Обогрев лобового стекла  
Аудиосистема Sony  
Климат-контроль 2-х зонный  
  
Кузов: Царапина на переднем бампере справа, лобовое с трещиной, вмятина 2-5 см на правой задней арке  
Окрас: Левое переднее крыло, левое заднее крыло, крышка багажника, правое переднее крыло- вторичный окрас, правая передняя дверь- вторичный окрас

## Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: не горит подсветка гос номера правая, лобовое с трещиной, заливная горловина топливного бака неисправна, уровень масла в ДВС ниже мин, АКБ- требуется зарядка, запотевание на стыке АКПП и ДВС, присутствуют ошибки в памяти блоков. опорные подшипники передних амортизаторов-требуется замена, отслоение и надрывы сайлентблоков малых поперечных рычагов, больших продольных сайлентблоков, отгнило крепление глушителя в задней части. **коробка встала в автоматический режим (На холодную запускается и коробка работает и везет вперед и назад ..., после прогрева назад не едет..на панели загорается ошибка). Требуется замена АКПП в сборе.**

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	