

Передняя левая ПТФ не горит (ПТФ разбиты) / Не горит правая подсветка номера / Сколы на лобовом стекле / О/Ж ниже мин. / Стреляная шторка безопасности правая / следы ремонта правого переднего сидения после выстрела подушки безопасности / Отключен разъем пер. патрона переднего правого ремня безопасности / Перетянута и отремонтирована обивка потолка / Запотевание заднего правого амортизатора / Обильное запотевание поддона АКПП / Запотевание правого сальника привода заднего редуктора / Следы некачественного кузовного ремонта задней части а/м (панель) с левой стороны / Следы некачественного кузовного ремонта с правой стороны (средней стойки и проема передней правой двери), визуальное кузов недотянут / ошибка SRS B1421