

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

ПТС оригинал

- Кол-во хозяев –2, второй собственник владеет с сентября(жена не может ездить на мкпп)
- Кол-во ключей - 1
- Комплектация – Ас. эл.ст и зерк.. под.сид.
- Окрас – вся машина вторым собственником красилась от VAGовских сколов косметика(без внутренки)

Диагностика

1. Требуется мойка радиаторов. Замятие сот конденсора
2. Оплавление стекол передних ПТФ
3. Требуется замена ПТД
4. Требуется замена втулок заднего СПУ
5. Запотевания на боковой крышке КПП
6. Нижняя часть передней крышки ГРМ, поддон картера ДВС, защита картера ДВС в масле - требуется мойка и осмотр

7. Активный код отказа Блока упр. бортовой сетью: 00907 Вмешательство регулятора нагрузки
(после запуска ДВС Uакб=11,7В, после перегазовки Uакб=14,2В)- внутр. неисправность генератора. Треб. замена/ремонт ген-ра.
• Повреждения – сломан молдинг у лобового стекла

ПТС Да/Нет:

| | |
|--------------------------|-----|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | нет |