

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | О |
| Передняя левая дверь: | О |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | О |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | |
| Задняя правая дверь: | |
| Передняя правая дверь: | |
| Переднее правое крыло: | О |
| Порог правый: | |
| Капот: | О |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

| |
|--|
| Неравномерная работа ДВС на х.х. Гул мотора отопителя, Заменить щетки С/О, Поврежден ролик управления звуком на рулевом колесе, Сломана защелка защитной крышки АКБ, Заменить ТЖ, Уровень антифриза и масла минимум, Установлена неоригинальная резинка Г образного патрубка турбины (нет хомута крепления), Заменить ЗТД,ЗТК,ПГД,ПТК (износ), Следы масла на стыке ДВС и КПП, Заменить заднюю левую стойку стабилизатора (люфт), Компрессия: 9,9 9,9 9,6 9,7. Ошибки: ДВС негерметичность в системе впуска, Датчик давления топлива сбой в работе, Переобеднение топливной смеси. |
|--|

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |