

**Примечание:**

Обнаружено 8 расчётов ремонтных работ 6 кузовных ремонтов ПОДКРЫЛОК П ПР5370В650 МОЛДИН П КРЫЛА П ПР7407А316 МОЛДИН ЗДН КРЫЛ П ПР7407А302 ПОПЕРЕЧИНА П Н5256В516 ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА ПР5256В524 КРЕПЛ ПР БАМПЕРА ПЕР6400D586 ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П5256В735 ОБЛИЦ ЗАМКОВ ПАНЕЛЬ7450В022 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕР П6400G576 УСИЛ ПР БАМПЕРА П6400D582 ОБЛ ПЕР ПАНЕЛИ ВЕРХ7450А753 П/ЧАСТЬ АРК КОЛ ПР5220G986 УСИЛ АРК КОЛ П ПР5230D560 ВОЗД-ОТРАЖАТЕЛЬ П ПР6400F048 В-ЧАСТЬ ЛОНЖЕРОН ПР5220Н030 ЩИТОК ЛОНЖЕРОНА ПР5220Н012 ОПОРН КРОНШТ ЛОНЖ ПР5215А424 ТРУБКА БАЧОК СТ-ОМЫВ8260А275 БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260А276 НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260А217	Замена
--	--------

**Технический осмотр**

**Примечание:**

МИЦУБИШИ АУТЛЕНДЕР. 2014 ГОД (РЕСТ) 2.0 ПОЛНЫЙ ПРИВОД . КОЖА. ТО У ДИЛЕРА ( ВСЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ У НАС ) ПРОБЕГ 162000 . УСТАНОВЛЕНА НЕШТАТНАЯ ДОРОГАЯ МУЗЫКА С САБОМ В БАГАЖНИКЕ (САБ ВСТРОЕН В КРЫЛО ) . <b>НА АВТО БЫЛО ДТП СО СТАПЕЛЕМ И ПОДУШКАМИ. ВСЕ МЕНЯЛОСЬ У ДИЛЕРА. ПОДУШКИ НА МЕСТЕ .</b> Диагностика не проводилась.
---

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да