

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

ПТС дубль взамен сданного, 3 владельца, 2 ключ. Окрас: капот, передние крылья, ПП дверь

Диагностика:

Не проводилась. На приборке горит ошибка по ABS ESP. Ошибка по датчикам ABS. Было ДТП в 2017 году, с открытием передних подушек и ремней безопасности. Расчет страховой в автотеке на 1 197 549 ₺ Визуально внутренка целая

Название	Описание
ПТС проверен	Нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да