

Задиры в Цилиндрах. Требуется кап ремонт ДВС. Запотевание передней левой фары. Трещина левого заднего фонаря. Потёрто водительское сидение. Заднее правое сидение не двигается вперед и назад, вентиляция не работает. **Требуется ремонт-замена блока комфорта** Износ покрышек. **Периодически отключается центральный дисплей** и кнопки на центральной тоннеле .Коды ошибок прилагаются.