

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

3 литра дизель

Диагностика

Посторонний шум в ДВС.

Плохо брызгает задний очиститель. Слабый стояночный тормоз. Не работает- передний правый динамик, саб,

Подтекают трубки топл. форсунок.

ПТК-8мм ПТД-износ 80% ЗТК-6 ЗТД-износ 60%

Протектор- 70% износ. Люфт рулевой рейки. Запотевание пробки. Обильная течь КПП и стыке ДВС и прилегающих агрегатов.

Ошибки- по 1 лямбде. Привод ЦЗ недостоверный сигнал. Система регул. дор. просвета отключена вследствие перегрева. Блок управления комбинации приборов неверная баз. установка. Микрофон в потолочном модуле обрыв цепи. Включена защита компонентов

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	не проверен