

Фара правая светит вниз. Трещина в перед правой ПТФ(не светит). Не работает подсветка номера. Не работает подогрев стекла. Кондиционер не работает. Подогрев сидений не работает. Шум подшипника в редукторе. Деформация правого лонжерона. Правый порог деформирован. Заднего усилителя бампера нет. Подозрение на отсутствие подушек безопасности водителя и пассажира(требуется доп диагностика). Телевизор деформирован, следы ремонта в задней части кузова. Коды ошибок прилагаются. Автомобиль подвергался не качественному кузовному ремонту, весь окрашен.