

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	400 мкрн/пленка
Передняя левая дверь:	277 мкрн/пленка
Задняя левая дверь:	250 мкрн/пленка
Заднее левое крыло:	1170 мкрн/пленка
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	340 мкрн/пленка
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	314 мкрн/пленка
Задняя правая дверь:	249 мкрн/пленка
Передняя правая дверь:	270 мкрн/пленка
Переднее правое крыло:	278 мкрн/пленка
Порог правый:	
Капот:	408 акрн/пленка
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	235 мкрн/пленка
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

<p>1.1. Комплектация: МЛ 500 ПНЕВМА, КОМБИНИРОВАННЫЙ САЛОН, ЗАДНИЙ МОНИТОР, МОНИТОР АНДРОИД. 2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН) 3. Владельцы: 2 хоз (покупался у нас в рольфе) 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):нет отметок 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: Весь в пленке 12. Повреждения: притертость передний бампер и задняя накладка бампера 13. Диагностика: номер двигателя не соответствует (НО МОДИФИКАЦИЯ та же); низкий уровень охлаждающей жидкости, запотевания клапанных крышек, запотевают рулевая рейка, замок двери передней правой хрустит, компрессор пневмы шумит 14. Плюсы: заменён радиатор печки недавно, в прошлом году менялась задняя пневма, большой монитор в салоне на андроиде с камерой заднего вида</p>
---

## 3. Технический осмотр

**Примечание:**

Диагностика: 1. Под капотом: низкий уровень масла, жидкость ГУР -низкий уровень/течь, приводные ремни - удовлетворительно; 2. Номер двигателя -не совпадает с ПТС (НО: модификация одна и таже); 3. Передние колодки и диски; 4. Деформация передней панели кузова; 5. Обогрев левого зеркала не работает; 6. Шум компрессора пневмоподвески/медленно накачивает; 7. Хруст правого переднего ограничителя двери; 8. Не исправен активатор передней правой двери; 9. Течь масла с левой прокладки клапанной крышки и бачка ГУР, и правой крышки клапанов; 10. Не стабильная работа люка крыши; 11. Требуется диагностика насоса ГУР (тугой руль); 12. Люфт рулевой рейки слева; 13. Требуется чистка конусов пневобаллонов подвески; 14. Запотевание раздатки; 15. Течь рулевой рейки и бачка ГУР; 16. Течь заднего сальника коленвала; 17. Порван пыльник шруса наружного, правой полуоси;

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да