

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Диагностика

не горит : 2 стоп-сигнала, 2 задних габарита, замена АКБ, рекомендуется ТО, ошибки в прошлом - удалились, при повторе углубленная диагностика, присутствовала серьезная ошибка по CVT, замена ПТК+ПТД, отслоение сайлентблока правого переднего рычага
ООО "РОЛЬФ" Филиал ДМИТРОВКА Счет-Заказ 51452245 Завершено 13/02/2020
04/03/2020 Ченских Денис Павлович Смоляков Руслан Борисович 08/12/1981 В958НТ777
105 039 Пеликан-Авто - ООО "Ниссан Мотор Рус" Гарантия производителя (оплачиваемая производителем. с НДС) 450 Расходы по обработке рекламаций на ТО-105.9725. 50 % на

раб(без заш)+ проверить а\м по отзывной кампании

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет