

Примечание:

ам без окраса. Повреждения кузова см фото

Технический осмотр

Примечание:

АКБ-нормаКомпрессия: 14,3 13,1 13,3 13,9Замена: лампы габаритов, лампы подсветки номера с левой стороны, ветровое стекло, опорные подшипники передних амортизаторовУровень масла минимальный, долив или замена. ОЖ-45ПТК-7,5 ПТД-19,5 ЗТК-3,5 ЗТБ (барабаны)-227Ошибки: Лямбда-зонд и регулировка после катализатора- ряд 1-зонд 1 и 2 неисправность в электр. цепи.Магнитный клапан 1 абсорбера- система вентиляции топл. бака неверная пропускная способность. Система улавл. паров топлива негерметична, засорена система улавливания паров топлива.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да