

На авто было дтп, срабатывали подушки, варенная площадка под передний стабилизатор с правой стороны, отсутствует правая шторка, в руле и торпеде, правом сиденье подушки установлены,

Тёмное масло в акпп, требуется замена

Ошибка с1456ss411 переключатель положения t/f

Торпеда перетянута

Отсутствует правая шторка

Сгнили соты радиатора кондея

Запотевание раздатки

Лёгкое запотевание двс и акпп

