

весь окрашен!!!

Комплектация: память, камера, вентиляция.

Владельцы: 2

Окрасы: вся окрашена

Повреждения: затерт подголовник водителя.

Диагностика: запотевание, течь левого переднего амортизатора, неравномерный боковой износ всех 4 шин. Сколы лобового стекла, заменить зеркальный элемент правого зеркала, подголовник водителя износ-замена, прошлые ошибки в системах-стерлись при повторении-диагностика углубленная.