

Покраски и работы: п.п. дверь, задний бампер, крышка багажника, з.л. крыло, з.л. дверь

Повреждения: Многочисленные сколы на капоте, мелкие притертости по кузову

Диагностика: Вибрации при трогании вперед и назад.(провели доп. диагностику, работа АКПП в норме, небольшая вибрация соответствует пробегу а/м)Трещины зад. салентблоках пер. рычагов.

Заменить- свечи, катушки,

Компрессия- 10,2 10,8 11,0 10,2

Ошибки- клавиша стеклоподъемника водителя недостоверный сигнал. Насос стеклоомывателя неисправность спорадически, обрыв цепи. Лампа лев. зад. габаритного огня. Лампа правого фонаря зад. хода. Лампа левого переднего габаритного огня.