

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Требует вложений. Посторонний звук из стартер(вероятно бендикс), в коробке незначительные пинки с 2-3 с 3-4 передачи(проявляются редко), отсутствие водительской подушки безопасности (горит ошибка по), трещина на катализаторе(замена), передние крылья пластиковые(рекомендуется ремонт), пороги с следами ржавчины (рекомендуется ремонт), под покраску новый передний бампер, притертость на заднем правом крыле (на фото видно). Круиз и вся остальная электрика работает исправно, за исключением подогрева передних сидений, , машина на ходу, на зимней резине, летнего комплекта нет

3. Технический осмотр

Примечание:

--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	