

не работает задний правый габарит

требуется замена заднего левого стеклоподъёмника

требуется замена блока кнопок стеклоподъёмников

не работает регулировка правое зеркало по вертикале (замена зеркала)

не работает стояночный тормоз

требуется замена насоса гура

запотевание патрубков турбины

при работе двс сизый дым из выхлопной трубы

ошибки во второй лямде

люфт передних ступичных подшипников.