

**Примечание:**

**Отсутствует подушка безопасности, горит индикатор. Окрас весь кузов а\м.  
Неисправна акпп**

**Технический осмотр**

**Примечание:**

1. не горят лампы: оба 2 задних верхних и зад. прав.нижний габариты, лев подсветка номера, повторителей указателя поворота на зеркалах.2. не работает подогрев сиденья водителя.3. свист вентилятора отопителя салона.4. треснуто по периметру лоб.стекло.5. течь: тройника ОЖ отопителя салона со стороны ГБЦ, насоса ОЖ, мехатроника, турбины, верхнего патрубка турбины, зад. правой амортизационной стойки.6. отсутствуют соты конденсора в нижней части.7. заклинивание упорных подшипников перед. аморти. стоек.8. люфт перед. и зад. стоек стабилизатора.9. разрывы/ надрывы всех сайлентблоков передней и задней подвески, подушек ДВС и КПП.10. следы сработавших подушек безопасности на перед. панели приборов.11. износ тормозных дисков, приводного ремня с роликом.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	