

Примечание:

На А/М требуется замена сцепления.

Отсутствуют: Буксировочная заглушка в переднем бампере.

Трещина: нижняя часть переднего бампера, задний бампер.

Сколы: капот, передний бампер, передние левое и правое крылья, заднее левое крыло, угол заднего бампера, крыло заднее правое, передняя правая дверь.

Лобовое стекло имеет сколы.

Запотевание передней правой фары.

Потертость: передняя левая дверь, кнопка водительского стеклоподъемника, рулевое колесо, кожух КПП, крыша, дверь задняя правая, проемы дверей.

Царапины: дверной проем водителя, задняя левая дверь, задний бампер.

Очаги коррозии: Проемы дверей в верхней части, порог правый.

Вмятина: крышка багажника. Окрас капот, крышка багажника, зпк,зпд,ппд,ппк. Остальные повреждения кузова а\м см доп фото.

Технический осмотр

Примечание:

низкий уровень масла в ДВС,течь поддона ДВС,не работает кнопка задн лев стеклопдъёмника с вод пульта, не работает омыватель фар,стук при работе двс на холодную

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет