

Компрессия 13,9-12,3-13,8-15,5

Не работает камера заднего вида. Заедает ЦЗ, не фиксируется пепельница, болтается педаль тормоза. Подтеки на ДВС. Течь КПП в области нижней опоры ДВС. Запотевание в области вакуумного насоса. Следы сварки лонжеронов. Коррозия хомута выхлопной системы.

Ошибки: подача сигнала управления на вакуумный насос тормозной системы обрыв цепи. Сигнал ЦЗ блок на стороне ПП. Сирена сигнализации статически. Ошибка по лампе правой противотуманной фары.

