

Примечание:

Окрасы: капот левая вся сторона, ППК, ППД, КРЫША(180 микрон)

Технический осмотр

Примечание:

сколы, трещины ветрового стекла
не регулируется положение рулевой колонки
затруднённые поднятия окон стеклоподъёмниками
СТ - регулировать
низкий уровень ОЖ - доливать
жидкость ГУР - менять (старение)
ЗТД - менять
радиаторы - мыть
люфт стойки переднего СПУ - менять
запотевание рулевой рейки (слева интенсивное)
сквозная коррозия поперечного усилителя кузова (следы сварочных работ)
течь заднего редуктора - диагностировать
коррозия выхлопной системы
следы коррозии передних и задних лонжеронов

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	