

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В/П/О
Передняя левая дверь:	П/О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О/П
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	П
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Коричневый велюр
2. ПТС: Дубликат
3. Владельцы: 4 хоз
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Нет
7. Кол-во ключей: 1 ключ
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: полный окрас
12. Повреждения: пер лев крыло и дверь- ДТП, есть коррозия над лбом
13. Диагностика: замена ДВС (номер не соответствует, в птс 170 сил)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не горит левый ближний свет и габарит; 2. Потеет левая фара; 3. Нет подсветки 2 шт; 4. Стоп-сигналы боковые не горят; 5. Ветровое стекло - повреждено; 6. Не работает личинка замка багажника; 7. ПОЛНЫЙ ПРИВОД РАБОТАЕТ; 8. Центральный замок - не работает с личинки двери водителя; 9. Не горит передняя правая подсветка в салоне; 10. Стеклоподъемники - не корректно работает водительский пульт, не продвигаются правые стекла 2 шт; 11. Наружные зеркала: поврежден левый зеркальный элемент, не работает обогрев; 12. Повреждена обивка переднего правого сиденья; 13. Аудио система не работает; 14. ОЖ - низкий уровень; 15. Насос ГУР - запотевание; 16. Течь масла шлангов АКПП; 17. Турбина - запотевание; 18. Шум в ШППГ (стук); 19. Течь крышки бачка ГУР; 20. Течь шлангов ГУР высокого давления; 21. Номер двигателя - не соответствует ПТС; 22. Ошибки по АБС; 23. Нет подушки пассажира; 23. Передние тормозные диски -износ 80%; 24. Задняя часть: ступичные подшипники:люфт прав; 25. Радиатор охлаждения ДВС - чистка; 26. Износ задних шин 2 шт - 60%; 27. Передняя часть: износ стоек и втулок (2 шт); рулевая рейка-люфт, течь; поддон ДВС - течь; течь переднего и заднего сальника коленвала; течь поддона АКПП; течь сальников 2 шт; повреждены передние локера 2 шт; течь клапанной крышки 2 шт; течь масла по периметру ДВС; течь поддона АКПП; 28. Задняя часть: старение сайлентблоков задних рычагов; течь сальника хвостовика; карданный вал: люфт шлицов; коррозия тормозных трубок и магистралей; износ втулок и стоек стабилизатора 2 шт; 29. Повышенный люфт в трансмиссии на задн. кардан; 30. Деформирована передняя и задняя панель кузова;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да