

**Примечание:**

Спилен номер двигателя

**Технический осмотр**

**Примечание:**

1. Не раб. лючек бака
2. Не работает кондиционер
3. Не работает подогрев за. стекла
4. Не работает стоян. тормоз
5. Жидкость ГУРа минимум
6. Запотевание клап. крышки
7. Антифриз мин.
8. Запотевание на стыке АКПП и ДВС
9. Треб. зам. торм. жидкости
10. Запотевание насоса ГУРа
11. Запотевание рул. рейке
12. Потерт привод. ремень
13. Не горит подсветка номера
14. Люфты в рул. наконечниках
15. Запотевание сальников приводов
16. Скрип в левом амортизаторе
17. Треб. замен задних втулок стабилизатора .
18. Код отказа ДВС:P1628.Vaporize lamp-неисправность(обнулен).Код отказа SRS:05.Высокое сопротивление воспламенителя подушки безоп.пассажира-обнулен. ABS-нет связи со сканером.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет