

Салон:

--

Примечание:

На автомобиле нет подушек, перекрашен в другой цвет. В птс отметка о изменении цвета есть, 3 хозяина, в птс последнее место

3. Технический осмотр

Примечание:

негорит подсветка номера, не работает зона подогрева дворников, сломаны крепежи левой фары, не работает звуковой сигнал, не работает концевик водительской двери, а/с не работает, масло две мин., антифриз меньше мин, замена торм.жидкости, высыхание приводных ремней, при вскрытии подушек SRS выявлено, что подушка в руле установлена с разборки, отсутствует подушка в торпедо со стороны пассажира, вскрыты и замотаны повторно шторки SRS, установлено сопротивление вместо подушки пассажира, запотевание ер.амортизаторов
течь поддона двс, обильное запотевание клап.крышки, повреждение пер.прав.лонжерона, замят подрамник зад.прав часть, требуется проверка уук

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет