

**Примечание:**

Окрасы: ЗЛК (350), АРКА ЗПК (250) \* Повреждения: ТРЕЩИНА НА ЛОБОВОМ, ВМЯТИНЫ НА КАПОТЕ, СКОЛЫ НА ЗПК, ЦАРАПИНЫ И НЕБОЛЬШИЕ СКОЛЫ ПО КУЗОВУ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА) \*

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

1.не работает личинка замка двери водителя.2.при регулировании левого зеркала регулируется и правое.3.трещина на лобовом стекле.4.не горят обе подсветки номера.5.не горит лев.ближн.свет.6.вылетел патрон переднего правого габарита.7.следы масла в верхней части двс.8.радиатор кондиционера забит.9.трещины сайлентблоков рычагов передней подвески.10.следы масла на верхней части крышки грм.11.следы масла в районе сальников акпп и прокладки поддона.12.порван пыльник наружного шруса левого привода.13.КОД ОТКАЗА двс:Р1103.Передний О2 датчик-цепь подогрева. Предп. треб.зам.датчика.

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	