

Примечание:

Передние крылья, капот замена (без криминала) задняя левая дверь замена, заднее левое крыло окрас (до 700)
передняя правая дверь (до 500) Край крыши возле лобового до 1000 (упало дерево) , притерта правая сторона,
треснута задний правый фонарь

Технический осмотр

Примечание:

Требуется замена правой лампы стоп сигнала, замена щетки заднего омывателя, замена сайлент-блоков балки
задней подвески. Не работает а/с - требуется диагностика. В протоколе есть ошибки.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	