

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О/К
Передняя левая дверь:	О/К
Задняя левая дверь:	О/К
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О/К
Задняя правая дверь:	О/К
Передняя правая дверь:	О/К
Переднее правое крыло:	О/К
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация 4 стеклоподъемника, электропривод зеркал, кондиционер 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 4 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: нет. 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа. 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: центральный замок/есть. 11. Покраски и работы: вторичный окрас кузова 12. Повреждения: коррозия по кузову, вмятины/царапины по всему кузову
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Не работает корректор фар; 2. Передние ПТФ не горят, левая отсутствует; 3. Подсветка номера-не горит; 4. Ветровое стекло-потертости; 5. Не работает личинка правой двери; 6. Не работает прикуриватель; 7. Стеклоподъемники - не работает задний левый, клинит стекла по правой стороне, не исправен электропривод; 8. Не работает кондиционер и аудиосистема; 9. Нет штатного инструмента и домкрата; 10. Не работает подогрев левого зеркала, не закрывается крышка пепельницы, не штатный чехол рычага КПП; 11. Течь масла из под крышек ГРМ; 12. АКБ-требуется замена; 13. Ремень/цепь ГРМ- шум; 14.Скрежет помпы ДВС, шум навесных агрегатов, щелчки в ГРМ, повреждена крышка ГРМ-перетирает ремнем; течь прокладки клапанной крышки, течь шлангов бачка ГУР; 15. Задняя часть: правый ступичный подшипник - люфт, подклинивает колеса; 16. радиатор кондиционера - поврежден, радиатор охлаждения ДВС-запотевание; 17. Передняя часть: сайлентблоки, рулевые тяги-подтекание, рулевая рейка-подклинивает, поддон ДВС-течь, КПП-течь картера, течь сальников, повреждены пыльники левого шруса, тормозные шланги/трубки-коррозия, пыльники - повреждены, приемная труба-повреждено крепление; течь антифриза с шланга-задняя сторона ДВС, потеет стык ГБЦ и блока цилиндров под выпускным коллектором, давит смазку из правого внутреннего шруса; 18. Задняя часть: износ опор балки; 19. Лонжероны передние-повреждение, сквозная коррозия порогов, передняя и задняя панель кузова-повреждена, коррозия; сквозная коррозия днища, арок левой стороны авто, деформация усилителей днища;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да