

Примечание:

Окрас крышка багажника. ЗПК.ЗЛК. ЕСТЬ много коррозия сколов

Технический осмотр

Примечание:

Не горит левая подсветка номерного знака. Замена ветрового стекла. Разбита левая передняя птф. Не горит передний левый габарит. Низкая эффективность а/с. Запуск двс не с первого раза - диагностика. Отсутствует масло двс на щупе. Подтевание масла в районе клапанной крышки. Шум бензонасоса. Замена правой опоры двс. Гул переднего правого подшипника. Требуется замена задних тормозных колодок. Течь сальника левого переднего привода. Посторонний звук при вкл заднего хода в районе дифференциала. Отсутствует защита двс. Болтается ручка передней левой двери.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	