

Примечание:

Из отчета автотеки. Замена
БАМПЕР П5Е0807217А
ЗАГЛУШИНА5Е0807611 9В9+
СПОЙЛЕР НИЖ БАМП П5Е0121295А
КОНДЕНСАТОР5Q0816411АМ
ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР5Q0121251ЕР
ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД06К115251В
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ06К103138Е
МАСЛ ПОДД НИЖ ЧАСТЬ06К103600R
ГЕРМЕТИК МАСЛ ПОДДОНД 174003М2
УПЛ МАСЛ ПОДДОНА06К103649
ИНТЕРКУЛЕР5Q0145803N
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СПЕРЕДИ ПРОСВЕРЛИТЬ
КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА/КОВ П - ПРИКЛЕИТЬ
ФАРЫ - ОБЕ - С/У
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
РАМКА РАДИАТОРА П - С/У
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН - С/У
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У
РАДИАТОР - С/У
КОНДЕНСАТОР - С/У
ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ

Технический осмотр

Примечание:

--

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да