

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрашена вся кроме крыши, крышки багажника и злд. 2 собственника

3. Технический осмотр

Примечание:

Не работает передний левый датчик парковки.
Нет возможности проверить количество сохраненных ключей.
Заменена водительская подушка безопасности.
Остаток передних тормозных колодок 30%.
Критический износ передних тормозных дисков.
Разрушение сот радиатора кондиционера.
Мойка радиатора охлаждения ДВС.
Забит радиатор охлаждения АКПП.
Задние колесные диски деформированы, присутствуют следы сварки.
Грыжи на покрышках.
Трещины сайлент-блоках передних нижних рычагов.
Запотевание заднего сальника коленвала.
Сломана защита картера.
Трещины сайлент-блоках задних нижних рычагов.
Водительская подушка SRS заменена.
Передняя панель кузова (касета радиаторов) сломана.
Задняя панель деформирована сильно + лопнул усилитель заднего бампера.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	